



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Haldager-Krummerup Vandværk  
Krummerupvej 63  
4250 Fuglebjerg  
Att.: Info

**Udskrevet:** 02-05-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 25-04-2023  
**Analyseperiode:** 25-04-2023 -  
02-05-2023  
**Ordrenr.:** 773366

**Sagsnavn:** Haldager - Krummerup  
**Lokalitet:** Haldager-Krummerup VV  
**Prøvested:** Sønder Jellingevej 5 (PS1)  
**Udtaget:** 25.04.2023 kl. 09:35  
**Prøvetype:** Drikkevand  
**Prøvetager:** LAB/HHK  
**Kunde:** Haldager-Krummerup Vandværk, Krummerupvej 63, 4250 Fuglebjerg, Att. Info

Prøvenr.:	49060/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Taphane (m. flush)	+		- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006
Lugt	# Ingen lugt (1)	Ingen	-
Smag	# Ingen (1)	Ingen	-
Farve	# Ingen (1)	Ingen	-
Udseende	# Klar (1)	Ingen	-
Temperatur ved prøvetagning	8.0	°C	-
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22 °C	11	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
Nitrit, NO <sub>2</sub> -	<0.0010	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013

**Kommentar**

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring, Resultat:**  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret